2026.10.26 15:49:40
MARKO ERJAVEC
OPKV
Preverjanje istovetnosti dokumenta
http://www.nlzoh.si/istovetnost

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO

Poročilo o izvedeni nalogi

Vzorčenje in laboratorijsko preskušanje pitne vode

Evidenčna oznaka:	2300-23/69014-26/109850
Naročnik:	JEKO, JAVNO KOMUNALNO PODJETJE, D.O.O., JESENICE CESTA MARŠALA TITA 51 4270 Jesenice
Naročilo:	Pogodba št. , II/10-411-246/2024, z dne 06.01.2025
Izvajalci:	Oddelek za pitne in kopalne vode Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Kranj
Vodja naloge:	Marko Erjavec, dipl.san.inž.
Maribor,	26.10.2026

Oddelek za pitne in kopalne vode
Vodja naloge:

Marko Erjavec, dipl.san.inž.

Čas certificiranega podpisa in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Poročilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.

Podatki o vzorcu

Vzorec:	Pitna voda - omrežje, Planina pod Golico 3G
Številka vzorca:	26/109850
Namen:	Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naročnik:	JEKO, JAVNO KOMUNALNO PODJETJE, D.O.O., JESENICE, CESTA MARŠALA TITA 51, 4270 Jesenice
Vzorec odvzel:	Marko Erjavec, NLZOH OPKV
Čas odvzema:	19.10.2026 10:55
Mesto odvzema:	Vodovod Planina pod Golico, omrežje, Planina pod Golico 3G, kuhinja, pipa
Vzorec sprejel:	Marko Erjavec
Kraj in čas sprejema:	Kranj, 19.10.2026 13:20

Ocena rezultatov

V vzorcu pitne vode je povečano število kolonij pri 22 °C (150 CFU/ml). Po Uredbi o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023 in 192/2026), mejna vrednost ni številčno določena oz. je določena kot "brez neobičajne spremembe".

Parameter število kolonij pri 22 °C spada med indikatorske parametre, za katere mejne vrednosti niso določene na osnovi neposredne nevarnosti za zdravje, ampak nam dajo informacijo o urejenosti celotnega sistema in nas, zlasti ob spremembah, opozarjajo da se z vodo nekaj dogaja.
Svetujemo da preverite stanje vodovodnega sistema in ukrepate v skladu z ugotovitvami.

Priloge poročila:
Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-23/69014-26/109850-T
Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4004-23/69014-26/109850-M

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO
CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE

SLOVENSKA AKREDITACIJA
SIST EN ISO/IEC 17025
LP-014

Evidenčna oznaka: 2300-23/69014-26/109850-T

Poročilo o preskušanju

Vzorec:	Pitna voda - omrežje, Planina pod Golico 3G
Matriks:	Pitna voda
Številka vzorca:	26/109850
Namen:	Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naloga:	Vzorčenje in laboratorijsko preskušanje pitne vode
Vodja naloge:	Marko Erjavec, dipl.san.inž.
Naročnik:	JEKO, JAVNO KOMUNALNO PODJETJE, D.O.O., JESENICE, CESTA MARŠALA TITA 51, 4270 Jesenice
Naročilo:	Pogodba št. , II/10-411-246/2024, z dne 06.01.2025
Predmet vzorčenja:	Trenutni vzorec pitne vode iz sistema za oskrbo s pitno vodo.
Plan vzorčenja:	DN 261535, 19.10.2026
Mesto odvzema:	Vodovod Planina pod Golico, omrežje, Planina pod Golico 3G, kuhinja, pipa
Metoda vzorčenja:	SIST ISO 5667-5:2007 v povezavi z ISO 19458:2006
Način vzorčenja:	Način A (pitna voda iz distribucijskega omrežja)
Stanje vzorca:	Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca

Datum in ura: 19.10.2026 10:55

Odvzel: Marko Erjavec, NLZOH OPKV

Sprejem vzorca

Datum in ura: 19.10.2026 13:20

Sprejel: Marko Erjavec

Datum poročila: 26.10.2026

Slika oz. shema mesta odvzema / vzorca:

Slika mesta odvzema



Evidenčna oznaka: 2300-23/69014-26/109850-T

Vremenski podatki

Vreme pred vzorčenjem	vzorčenje po obdobju suhega vremena
Vreme v času vzorčenja	suho, sončno

Rezultati preskušanja

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Terenske meritve					
Temperatura vode	12.6	°C		SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema	19.10.26 19.10.26
Vonj	brez posebnosti			ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	19.10.26 19.10.26

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.

Vodja naloge:
Marko Erjavec, dipl.san.inž.

Elektronsko podpisal Marko Erjavec, dipl.san.inž. ob 26.10.2026 15:48

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO
CENTER ZA MIKROBIOLOŠKE ANALIZE ŽIVIL, VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA

SLOVENSKA AKREDITACIJA
SIST EN ISO/IEC 17025
LP-014

Evidenčna oznaka: 4004-23/69014-26/109850-M

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju

Vzorec: Pitna voda - omrežje, Planina pod Golico 3G
Matriks: Pitna voda
Številka vzorca: 26/109850; Lab. št.: 26/12562
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naloga: Vzorčenje in laboratorijsko preskušanje pitne vode
Vodja naloge: Marko Erjavec, dipl.san.inž.
Naročnik: JEKO, JAVNO KOMUNALNO PODJETJE, D.O.O., JESENICE, CESTA MARŠALA TITA 51, 4270 Jesenice
Naročilo: Pogodba št. , II/10-411-246/2024, z dne 06.01.2025
Mesto odvzema: Vodovod Planina pod Golico, omrežje, Planina pod Golico 3G, kuhinja, pipa
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca
Datum in ura: 19.10.2026 10:55
Odvzel: Marko Erjavec, NLZOH OPKV

Prevzem vzorca
Datum in ura: 19.10.2026 13:30
Prevzel: Mojca Polak

Datum poročila: 22.10.2026

Rezultati preskušanja

Parameter	Metoda, Kraj izvedbe	Rezultat	Enota	Začetek / zaključek analize
Število kolonij pri 36 °C	ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, KR	17	CFU/mL	19.10.2026 21.10.2026
Število kolonij pri 22 °C	ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, KR	150	CFU/mL	19.10.2026 22.10.2026

Analitik:
Špela Rupnik, mag. biotehnolog.

Odgovorna oseba:
dr. Tanja Petelinc, univ. dipl. mikrobiol.

Elektronsko podpisal dr. Tanja Petelinc, univ. dipl. mikrobiol. ob 22.10.2026 13:18:15

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.